

B08 - Initiation au soudage procédé TIG

Objectif

Formation pratique destinée à des opérateurs non qualifiés désirant apprendre à souder sous argon de l'acier inox. Sur demande ce stage peut être réalisé sur acier noir. Ce stage est une préparation logique aux stages soudage de perfectionnement et de qualification référencés B18 et B28.

[Bulletin d'inscription à télécharger](#)

Calendrier et lieu

- Saint Rémy lès Chevreuse
- 28 Janvier - 01 Février 2019
 - 11 - 15 Mars 2019
 - 13 - 17 Mai 2019
 - 01 - 05 Juillet 2019
 - 09 - 13 Septembre 2019
 - 14 - 18 Octobre 2019
 - 02 - 06 Décembre 2019

Durée

5 jours
Prix HT
1480.00 euros

Suggestions

Après ce stage, vous pouvez suivre : **B18**

Programme et remarques

- Présentation du matériel de soudage
- Réglage des postes
- Apports technologiques nécessaires à la réalisation des cordons de soudure sur acier inox
- Entraînement sur des échantillons de tôle :
 - Soudage sur tôle acier inox de 5 mm d'épaisseur (exécution de 6 à 8 pièces)
 - Soudage sur tôle acier inox de 2 mm d'épaisseur (exécution de 6 à 8 pièces)
 - Soudage sur tube acier inox de diamètre 60,3 X 3,2 (exécution de 8 pièces)

L'ensemble de ces travaux s'effectue en ROTATION, en POSITION et en CORNICHE

Public

Ouvriers en équipements techniques du bâtiment. Monteurs d'installations thermiques.

Pré-requis

Monteurs non qualifiés.

Supports pédagogiques

Présentation de travaux d'exécution.

Validation

Contrôle des acquis lors des réalisations de pièces au cours du stage de formation : réglage des postes, soudage des tôles en rotation, en position et en corniche.

Ce stage ne conduit en aucun cas à l'obtention d'un certificat de qualification.

Renseignements et inscription

La formation se déroule au **LYCEE PROFESSIONNEL DU CHESNAY** avec un formateur du **COSTIC**

Renseignements et inscription : Tél : 01 30 85 20 10 - Mail : formation@costic.com

[Bulletin d'inscription à télécharger](#)