

## B08 - Initiation au soudage TIG

### Objectif

S'initier au soudage sous argon de l'acier inox. Sur demande, ce stage peut être réalisé sur acier noir.

#### Calendrier et lieu

- Saint Rémy lès Chevreuse
- 29 Janvier - 02 Février 2024
  - 18 - 22 Mars 2024
  - 13 - 17 Mai 2024
  - 24 - 28 Juin 2024
  - 09 - 13 Septembre 2024
  - 04 - 08 Novembre 2024
  - 16 - 18 Décembre 2024

#### Durée

5 jours

#### Prix HT

1910.00 euros

#### Suggestions

Après ce stage, vous pouvez suivre : **B18**

### Programme et remarques

- Présentation du matériel de soudage
- Réglage des postes
- Apports technologiques nécessaires à la réalisation des cordons de soudure sur acier inox
- Entraînement sur des échantillons de tôle :
  - Soudage sur tôle acier inox de 5 mm d'épaisseur (exécution de 6 à 8 pièces)
  - Soudage sur tôle acier inox de 2 mm d'épaisseur (exécution de 6 à 8 pièces)
  - Soudage sur tube acier inox de diamètre 60,3 X 3,2 (exécution de 8 pièces)

L'ensemble de ces travaux s'effectue en ROTATION, en POSITION et en CORNICHE

**Ce stage ne conduit en aucun cas à l'obtention d'un certificat de qualification.**

#### Equipement obligatoire

Bleu de travail et chaussures de sécurité.

#### Public

Ouvriers en équipements techniques du bâtiment. Monteurs d'installations thermiques.

#### Pré-requis

Monteurs non qualifiés.

#### Supports pédagogiques

Présentation de travaux d'exécution.

#### Validation

Contrôle des acquis lors des réalisations de pièces au cours du stage de formation : réglage des postes, soudage des tôles en rotation, en position et en corniche.

#### Renseignements et inscription

La formation se déroule à **L'Institut de Soudure - rue des Vanesses - 93420 VILLEPINTE**

Renseignements et inscription : Tél : 01 30 85 20 10 - Mail : [formation@costic.com](mailto:formation@costic.com)

Bulletin d'inscription